Finwell PRO

Нітрит LR - інструкція з вимірювання

Діапазон: 0-1,64 мг/л NO_2

Точні артикули: FN02-0005-050

Реагенти

FN02-0005-050 - Nitrite LR Photometer, 50 саше.

Порядок роботи

1. Промийте вимірювальну кювету водою, видаліть залишки попередніх реагентів.
2. Відміряйте 10 мл проби води шприцом і перенесіть у кювету Finwell PRO.
3. Закрийте кювету світлозахисним ковпачком та виконайте ZERO без реагенту. Оберіть потрібний режим вимірювання.
4. У режимі NO_2 додайте вміст одного саше Nitrite LR Photometer.
5. Перемішайте до повного розчинення порошку без осаду.
6. Закрийте кювету світлозахисним ковпачком, запустіть вимірювання. Дочекайтеся завершення відліку приладу і зчитайте результат.

Важливо

Використовуйте тільки реагенти для відповідної методики Finwell PRO, не підміняйте їх іншими. Не пропускайте заводський відлік; після вимірювання очистіть кювету водою від залишків реагенту, без мийних засобів та щітки. Дотримуйтеся застережень на упаковці реагентів і в їхніх паспортах безпеки.

Джерело: Finwell PRO, інструкція з експлуатації V1 українською, стор. 6-7, 20-21 та перелік артикулів на стор. 49. Першоджерело на Пулсмаркеті.